

[Escribir texto]

RM SEGURIDAD AMBIENTAL - FILTRACION

FILTRO CLINKER

Empresa: HOLCIM

Trabajo realizado: Revisión y análisis de cada uno de los componentes de sistema de desempolvado del enfriador de clinker.



Deformación chapa espejo



Venturi fuera de especificación



Adaptación de venturi dentro de especificación

[Escribir texto]

[Escribir texto]

RM SEGURIDAD AMBIENTAL - FILTRACION



Colmatación de mangas

Trabajo realizado: Se procedió a cambiar el 100% de los burletes, enderezar los marcos y cambio de elementos de fijación. Conjuntamente con la limpieza total del techo del filtro y entre marcos.



Limpieza total de cámara limpia y entremarcos

Trabajo realizado: Cambio de mangas y canastos con venturi especificado originalmente.




[Escribir texto]

[Escribir texto]

RM SEGURIDAD AMBIENTAL - FILTRACION



Rasqueado y limpieza de chapa espejo - Colocación de mangas canastos.



Prueba de hermeticidad con polvo fluorescente



Reparación de electroválvulas de disparo



***Cambio de sistema de fijación de puertas
Y limpieza de techo de filtro***

[Escribir texto]